

Вх. № 1065
от «08» 10 2021 г.



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве

(Главное управление МЧС России по г. Москве)

Управление по Центральному административному округу

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«08» октября 2021 г., 16 час. 00 мин. № 309-1-2

(дата и время составления акта)

г. Москва, Тверской бульвар, д. 14, стр. 11

(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора районов Пресненский и Арбат города Москвы по пожарному надзору – начальника 2 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве Чижикова Дмитрия Эдуардовича от «08» сентября 2021 г. № 309-1-2, КНМ 77210061000100696917

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: государственным инспектором районов Пресненский и Арбат города Москвы по пожарному надзору – старшим инженером 2 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве капитаном внутренней службы Балыбердиным Романом Юрьевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, сооружений, линейных объектов, территорий, земельных участков

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
г. Москва, Тверской бульвар, д. 14, стр. 11, стр. 12

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "АРБАТ", индивидуальный номер налогоплательщика 7704817070, адрес организации: 121069, г. Москва, Трубниковский переулок, д. 21, стр. 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

07.10.2021 с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

08.10.2021 с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 рабочих дня, 02 час. 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

07.10.2021 с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

08.10.2021 с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

по месту: г. Москва, Тверской бульвар, д. 14, стр. 11, стр. 12

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по третьему и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) документы содержащиеся в контрольно-наблюдательном деле;

2) полученные посредством межведомственного взаимодействия – не рассматривались;

3) иные – не рассматривались

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

- По результатам выездной проверки установлено:

нарушения требований пожарной безопасности, указанные в пункте № 12 Предписания от 21.10.2019 № 405/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, выполнены.

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1. На объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты здания (автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утв.

- Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390; (в новой редакции) п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479);
2. Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (складское помещение № 22 и № 23 -2-й этаж по плану БТИ; помещение № 23 -1-й этаж; помещение № 3 и № 4 подвальный этаж) (п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390; (в новой редакции) п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479);
 3. Двери складских помещений (складское помещение № 22 и № 23 -2-й этаж по плану БТИ; помещение № 23 -1-й этаж; помещение № 3 и № 4 подвальный этаж) не выполнены противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости (EI 30) (ст. 4; ч. 1 ст. 88 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; таб. 2*, п. 5.14* СНИП 21-01-97*; п. 6.8.19 СП 2.13130.2009; п. 5.1.2, п. 5.4.2 СП 4.13130.2013);
 4. В лестничных клетках «А» и «В» (между 2-м и 1-м этажом) допущено размещение радиаторов выступающих из плоскости стены на высоте менее 2,2 метра от поверхности проступей и площадок лестницы, (в л/к «А» и «В» на 1-м этаже на стене выступает светильник (ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.32* СНИП 21-01-97*; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020);
 5. Помещения не в полном объеме оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (не менее 2-х извещателей в каждом защищаемом помещении), (актовый зал – помещение № 13 по плану БТИ; помещение № 28 и № 26 -1-й этаж) (ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 3, п. 4; п. 14, табл. 1 п.п. 9; Табл. 3 п.п. 38 НПБ 110-03, п. 12.16., п. 12.17 НПБ 88-2001; прил. А, п. А.3, п. А.4 СП 5.13130.2009; п. 4.4, табл. 3 СП 486.1311500.2020);
 6. Отсутствуют эвакуационные световые указатели «Выход» из л/к «В» непосредственно наружу; из помещения столовой - № 26 в сторону л/к «Б»; из коридора № 12 в л/к «Б» 1- 1-й этаж; из л/к «А» непосредственно наружу; выход из помещения № 12 в л/к «Б»; выход из коридора № 17 в л/к «Б») (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; п. 5.3 СП 3.13130.2009; п. 3.11 НПБ 104-03; (в новой редакции) п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479);
 7. Ширина эвакуационных выходов при числе эвакуирующихся более 50 человек выполнена в свету менее 1,2 м (двери эвакуационных выходов со 2-го этажа в л/к «А», «Б» и «В») (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; ст. 46 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 6.16 СНИП 21-01-97*; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020; (в новой редакции) п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479);
 8. Высота эвакуационного выхода из помещений составляет менее 1,9 м (дверной проем из помещения № 29 - 1-го этажа в л/к «В»; из помещения № 1 - 1-й этаж по плану БТИ в л/к «А») (ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; п. 6.16 СНИП 21-01-97* п. 4.2.18 СП 1.13130.2020; (в новой редакции) п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479);

9. Высота участков путей эвакуации выполнена в свету менее 2,2 м (участок л/к «Б» ведущий со 2-го на 1-й этаж по плану БТИ). Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, при числе эвакуирующихся более 50 человек выполнена менее 1,2 м (коридор № 24 -2й этаж; коридор № 12-1-й этаж по плану БТИ) (ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80 Федерального закона РФ от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; п. 6.27 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009; п. 4.3.2, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020; (в новой редакции) п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479);
10. Помещения не обеспечены эвакуационными выходами (путь эвакуации со второго этажа с численностью более 50 человек ведет через коридор, затем в кабинет № 1 по плану БТИ, а далее на л/к «А»; путь эвакуации с 1-го этажа ведет через коридор № 12 в помещение № 1 по плану БТИ, а далее в л/к «А»; путь эвакуации из помещения столовой - № 25 по плану БТИ ведет в помещение № 26, затем в помещение кухни - № 27, далее в коридор № 29 и затем только в л/к «В») (п. 33, п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.13*, п. 6.28, п. 6.15*, п. 6.29 СНиП 21-01-97*); (в новой редакции) п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479);
11. Люк выхода на чердак не выполнен противопожарным с размерами не менее 0,6 x 0,8 м. (из л/к «Б») (ч. 4, ст. 4 Федеральный закон РФ от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.4 СНиП 21-01-97*; п. 7.7 СП 4.13130.2013);
12. В полу на путях эвакуации в местах перепада высот менее 45 см не выполнены с уклоном не более 1:6 пандусы или лестницы с количеством ступеней не менее 3-х (при выходе из помещения № 10 в коридор № 16 - 2-го этажа) (ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 80 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 33, п. 36а «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) О противопожарном режиме; п. 6.28 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4.СП 1.13130.2009; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020; (в новой редакции) п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479);
13. На путях эвакуации - коридоры 1-го и 2-го этажей допускается применение декоративно-отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 - для покрытий стен (стены отделаны декоративными панелями), КМ3 - для покрытий полов (коридоры 1-го и 2-го этажей допускается применение покрытий полов на путях эвакуации паркетом), сертификаты не представлены (табл. 28, 29 Федерального закона - № 123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") (ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 6.1, ст. 80, ст. 134 табл. 3, 28 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; (в новой редакции) п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479);

Тверской бульвар, д. 14, стр. 12

14. Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (не менее 2-х извещателей в каждом защищаемом помещении), (помещения гаража) (ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 3, п. 4; п. 14, табл. 1 п.п. 9; Табл. 3 п.п. 38 НПБ 110-03, п. 12.16., п. 12.17 НПБ 88-01; прил. А, п. А.3, п. А.4 СП 5.13130.2009; п. 4.4, табл. 3 СП 486.1311500.2020).

- не выполнены пункты №№ 1-11, 13-15 Предписания от 21.10.2019 № 405/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, а именно:
 1. На объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты здания (автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390);
 2. Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (складское помещение № 22 и № 23 -2-й этаж по плану БТИ; помещение № 23 -1-й этаж; помещение № 3 и № 4 подвальный этаж) (п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390);
 3. Двери складских помещений (складское помещение № 22 и № 23 -2-й этаж по плану БТИ; помещение № 23 -1-й этаж; помещение № 3 и № 4 подвальный этаж) не выполнены противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости (0.6 часа - EI 30) (ст. 4; ч. 1 ст. 88 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; таб. 2*, п. 5.14* СНИП 21-01-97*; п. 6.8.19 СП 2.13130.2009);
 4. В лестничных клетках «А» и «В» (между 2-м и 1-м этажом) допущено размещение радиаторов выступающих из плоскости стены на высоте менее 2,2 метра от поверхности проступей и площадок лестницы, (в л/к «А» и «В» на 1-м этаже на стене выступает светильник (п. 33, 36 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.32* СНИП 21-01-97*);
 5. Помещения не в полном объеме оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (не менее 2-х извещателей в каждом защищаемом помещении), (актовый зал – помещение № 13 по плану БТИ; помещение № 28 и № 26 -1-й этаж) (ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 3, п. 4; п. 14, табл. 1 п.п. 9; Табл. 3 п.п. 38 НПБ 110-03, п. 12.16., п. 12.17 НПБ 88-01; прил. А, п. А.3, п. А.4 СП 5.13130.2009);
 6. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (отсутствуют световые табло «Выход» из л/к «В» непосредственно наружу; из помещения столовой - № 26 в сторону л/к «Б»; из коридора № 12 в л/к «Б» 1- 1-й этаж; из л/к «А» непосредственно наружу; выход из помещения № 12 в л/к «Б»; выход из коридора № 17 в л/к «Б») (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»);
 7. Ширина эвакуационных выходов при числе эвакуирующихся более 50 человек выполнена в свету менее 1,2 м (двери эвакуационных выходов со 2-го этажа в л/к «А», «Б» и «В») (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; ст. 46 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 6.16 СНИП 21-01-97*; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009);
 8. Высота эвакуационного выхода из помещений составляет менее 1,9 м (дверной проем из помещения № 29 - 1-го этажа в л/к «В»; из помещения № 1 - 1-й этаж по плану БТИ в л/к «А») (ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима

- в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; п. 6.16 СНИП 21-01-97*);
9. Высота горизонтальных участков путей эвакуации выполнена в свету менее 2 м (участок л/к «Б» ведущий со 2-го на 1-й этаж по плану БТИ). Ширина горизонтальных участков путей эвакуации выполнена менее 1.2 м (коридор № 24 -2й этаж; коридор № 12-1-й этаж по плану БТИ) (ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80 Федерального закона РФ от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; п. 6.27 СНИП 21-01-97*; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009);
10. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а именно: путь эвакуации со второго этажа с численностью более 50 человек ведет через коридор, затем в кабинет № 1 по плану БТИ, а далее на л/к «А»; путь эвакуации с 1-го этажа ведет через коридор № 12 в помещение № 1 по плану БТИ, а далее в л/к «А»; путь эвакуации из помещения столовой - № 25 по плану БТИ ведет в помещение № 26, затем в помещение кухни - № 27, далее в коридор № 29 и затем только в л/к «В» (п. 33, п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.13*, п. 6.28, п. 6.15*, п. 6.29 СНИП 21-01-97*);
11. Люк выхода на чердак не выполнен противопожарным с размерами не менее 0,6 x 0,8 м. (из л/к «Б») (ч. 4, ст. 4 Федеральный закон РФ от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.4 СНИП 21-01-97*);
12. В полу на путях эвакуации в местах перепада высот менее 45 см не выполнены с уклоном не более 1:6 пандусы или лестницы с количеством ступеней не менее 3-х (при выходе из помещения № 10 в коридор № 16 - 2-го этажа) (ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 80 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 33, п. 36а «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) О противопожарном режиме; п. 6.28 СНИП 21-01-97*; п. 4.3.4.СП 1.13130.2009);
13. На путях эвакуации - коридоры 1-го и 2-го этажей допускается применение декоративно-отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 - для покрытий стен (стены отделаны декоративными панелями), КМ3 - для покрытий полов (коридоры 1-го и 2-го этажей допускается применение покрытий полов на путях эвакуации паркетом), сертификаты не представлены (табл. 28, 29 Федерального закона - № 123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") (ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 6.1, ст. 80, ст. 134 табл. 3, 28 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»);
- Тверской бульвар, д. 14, стр. 12**
14. Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (не менее 2-х извещателей в каждом защищаемом помещении), (помещения гаража) (ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 3, п. 4; п. 14, табл. 1 п.п. 9; Табл. 3 п.п. 38 НПБ 110-03, п. 12.16., п. 12.17 НПБ 88-01; прил. А, п. А.3, п. А.4 СП 5.13130.2009).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 08.10.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор районов Пресненский и Арбат города Москвы по пожарному надзору – старший инженер 2 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве

капитан внутренней службы

Балыбердин Роман Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)



(подпись)

Акт внеплановой выездной проверки подготовил Балыбердин Роман Юрьевич, государственный инспектор районов Пресненский и Арбат города Москвы по пожарному надзору – старший инженер 2 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве, подполковник внутренней службы, контактный телефон (495) 692-04-80, электронный адрес cao2@77.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Дуванов В.В. Юр. С. Соловьев В.И. *М.В.*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » 20 г., час. мин.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

